



IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP), v platném znění

Cementy pro obecné použití

Výrobek: **Cement podle EN 197**

Verze 1.1 / CZ ze dne 1.1.2024



datum tisku: 1.1.2024

Výrobce:

Heidelberg Materials CZ, a.s.
Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, Česká republika
Telefonní číslo: +420 544 122 111
E-mail: info@heidelbergmaterials.com

Výrobní závody:

Závod Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
Závod Radotín, K cementárně 1261/25, 153 02 Praha-Radotín

Cement podle EN 197-1, ČSN EN 197-1 ed.2:

Portlandský cement
Portlandský struskový cement
Portlandský cement s vápencem
Portlandský směsný cement
Vysokopeční cement

Nebezpečné látky:

Cementový (portlandský) slínek,
EINECS: 266-043-4, CAS: 65997-15-1
Odprašky z výroby portlandského slínku,
EINECS: 270-659-9, CAS: 68475-76-3

Výstražný symbol nebezpečnosti:



Signální slovo:

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Pokyny pro bezpečné zacházení a první pomoc:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít (bližší informace viz bezpečnostní list).
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.
P302+P352+P333+P313 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P261+P304+P340+P312 Zamezte vdechování prachu. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů o odpadech a obalech, v platném znění.