

## Způsob a doba skladování baleného cementu

Způsob a dobu skladování cementu pro obecné použití stanovuje Národní příloha NA. 1 normy ČSN EN 197-1 ed. 2. Cementy pro obecné použití musí být při skladování chráněny před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 75 %). Za těchto podmínek je doba skladování balených cementů 90 dnů od data uvedeného na obalu (pytlí).

## Podmínky pro zpětný prodej palet

Při dodávce zboží na paletách EUR/EPAL-europalety (dále jen „palety“), které jsou opakovatelně použitelnými obaly, jsou tyto kupujícímu prodávány za cenu dle platného ceníku prodávajícího, který je dostupný na internetových stránkách [www.cmcm.cz](http://www.cmcm.cz). Smluvní strany sjednávají výhradu zpětného prodeje palet. Kupující zboží (dále jen kupující) je může prodat prodávajícímu zboží (dále jen prodávající) za stejnou cenu zpět, a to do 6 měsíců od data jejich nákupu při splnění následujících podmínek:

- zpět je prodávající povinen koupit jen palety odpovídající požadavkům tohoto dokumentu, a to pouze v množství, v jakém je kupující v předcházejících 6 měsících od prodávajícího koupil;
- při zpětném prodeji palet musí kupující předat prodávajícímu oznámení o vrácení palet (příp. plnou moc k prodeji palet, předává-li palety třetí osoba);
- prodávající vystavuje pro kupujícího objednávku na zpětný výkup palet s uvedením orientačního množství a se stejnou dobou platnosti jako mají kupní smlouvy uzavřené s kupujícím; číslo této objednávky je uvedeno v každé kupní smlouvě na prodej baleného cementu;
- při zpětném prodeji palet se provádí v expedičním místě prodávajícího odevzdání a převzetí včetně odsouhlasení počtu převzatých palet; prodávající vystaví na základě této přejímky dodací list (vrácenku) na převzaté palety;
- kupující je povinen si nepřevzaté palety odvézt; pokud tak neučiní do 4 týdnů od data jejich nepřevzetí (tj. závozu), je prodávající oprávněn tyto palety nechat na náklady kupujícího zlikvidovat;
- na základě dodacího listu (vrácenky) na převzaté palety vystaví kupující za převzaté palety fakturu, která musí obsahovat číslo výše citované objednávky na vrácení palet a číslo příslušného dodacího listu (vrácenky); sjednaná splatnost této faktury je uvedena v kupní smlouvě;
- pohledávky z titulu ceny za palety prodané zpět prodávajícímu zboží není možné jednostranně započítat;
- kupující je oprávněn nabídnout palety na výměnu při odběru zboží v expedičním místě prodávajícího, ale množství prodávajícím převzatých palet musí být vždy shodné s množstvím palet kupujícím odebíraných; v takovém případě dochází ke směně palet kupujícího za palety prodávajícího a palety se neúčtují.

## Podmínky pro převzetí palet

Za výměnnou paletu (tj. paletu, kterou je kupující oprávněn prodat zpět prodávajícímu) se považuje dřevěná paleta EUR/EPAL-europaleta, rozměrů 800 mm x 1 200 mm x 144 mm, odpovídající normám UIC 435-2 a 435-4. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou výměnnými paletami.

Paleta je dále nevýměnná, tj. prodávající není povinen ji odkoupit, jestliže:

- Jeden přířez nebo svlak chybí, je šikmo nebo napříč zlomený. Přířez nebo svlak musí být zlomen v celé šířce. Bod 1 se vztahuje na všechny přířezy nebo svlaky. Paleta je výměnná, když je přířez nebo svlak jen nalomený nebo roztržený po délce.
- Krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou uštipnuty tak, že je vidět na jednom přířezu dva a více nebo více než na dvou přířezech po jednom a více speciálních hřebíků. Bod 2 se vztahuje jen na krajní přířezy ložné i opěrné podlahy. Jsou-li na některém z těchto přířezů viditelné více než jeden speciální hřebík, není paleta výměnná. Paleta je výměnná, když jsou na prostředních nebo na příčných přířezech viditelné speciální hřebíky v důsledku odštipnutí. Rozštípnutí (roztržení dřeva), pro které je vidět speciální hřebík, neovlivňují únosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany musejí být opatřeny zkosením; pokud toto chybí, není paleta výměnná.
- Jeden špalek chybí, je zlomený nebo tak odštipnutý, že je viditelný více než jeden speciální hřebík. Jeden speciální hřebík ve špaluku může být viditelný. Rozštípnutí (roztržení) dřeva, pro které je speciální hřebík viditelný, neovlivňují únosnost. Jsou-li špaluky pootočený nebo posunuty, ale přesto jsou pevně s přířezy spojeny, je paleta dále výměnná, pokud vnější rozměr palety není překročen o více než 10 mm.
- Podstatné značky chybí, nebo jsou nečitelné (nejméně jedna značka železnice včetně UIC a jedna značka EUR, nebo dvě značky EPAL musí ještě existovat).

Podstatné značky jsou:

- EUR/EPAL v oválu na obou pravých rohových špalcích.
- Značka národní železnice nebo Mezinárodní železniční unie (UIC) nebo EPAL v oválu na obou levých rohových špalcích.
- Číslo výrobce, označení roku, příp. měsíce výroby na obou prostředních špalcích.

U zřejmých opravených palet:

- EUR/EPAL na jednom pravém rohovém špaluku.
- Značka železnice včetně UIC nebo EPAL v oválu na jednom levém rohovém špaluku.
- Značky na prostředních špalcích mohou chybět.

Upozornění:

- Palety EUR/EPAL jsou oprávněni vyrábět pouze držitelé povolení udělovaných garantem.
- Palety EUR/EPAL mohou opravovat pouze subjekty s platným povolením garanta.
- Palety opravené neodborně, nebo neoprávněnou organizací, se stávají nevýměnnými.
- K opravě byly použity zřejmě nepřipustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalky, nebo hladké hřebíky). Nepřípustné náhradní díly mohou být posouzeny srovnáním s originálními díly.
- Celkový stav je tak špatný, že:

- Není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštipnuté dřevo na více přířezech, svlacích nebo špalcích). Paleta musí unést 1 500 kg. Zpuchřelý přířez nebo svlak omezuje použitelnost a únosnost a činí paletu k využití v paletovém poolu neupotřebitelnou. Je-li u palety odštipnutých více přířezů, svlaků nebo špalků, takže by paleta podle bodů 1 až 3 mohla být sice výměnná, ale je-li ve své stabilitě očividně znehodnocena, není paleta výměnná.
- Naložené zboží může být znečištěno. Zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy.

